

# 安全パトロール報告書

日 時	令和 7年 7月 11日	午前 9 時 30 分頃
場 所	大阪市西区江戸堀	大同生命保険(株)大阪本社ビル
作業内容	ガラス清掃 ロープ高所作業	
会員区分	(会員)	非会員

## 安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	(あり)	なし
④ 作業計画書の確認	(あり)	なし
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	(あり)	なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	(あり)	なし
⑨ 特別教育の受講確認	(あり)	なし
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域の確認	(あり)	指導あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	指導あり
⑭ 下降器の種類	ラック	フルハーネス着用
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ	10.5mm


## 指導・内容

玄関近くの作業中で、地上誘導員も配置され、しっかりと安全対策が取られていた。

立入禁止区域仕切りにトラロープを使用していたが、より目につきやすいトラバーの方が望ましいと指導した。

一番上は養生されていたが、2段目のロープが建物に接触しているところにも養生が望ましいと指導した。

熱中症対策の義務化を伝え、こまめな休憩を行ってもらうよう注意喚起した。



養生されている。

養生されていない！

接触角度は低いが養生した方が望ましい。



立入禁止区域のトラロープがだれてしまっている。  
トラバーの方が目立ちやすく隔離できるので  
望ましいと指導した。誘導員は配置されていた。◎

# 安全パトロール報告書



作業内容確認中



作業内容確認中



チアード型ゴンドラ作業も準備中であったが、ちょうど休憩に入り作業を確認できなかった。