

安全パトロール報告書

日 時	令和 7年 1月 22日 午前 10 時 30 分頃	
場 所	京都 南部クリーンセンター	
作業内容	ガラス清掃 ロープ高所作業	
会員区分	会員	非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	(あり)	なし
④ 作業計画書の確認	(あり)	なし
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	(あり)	なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	(あり)	なし
⑨ 特別教育の受講確認	(あり)	なし
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域の確認	(あり)	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	なし
⑭ 下降器の種類	トーワ ラック式	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ10.5mm	

指導・内容

非常に安全対策の取れた現場であった。

労働局専門官に、作業の安全性を理解いただきました。



作業風景



下降器具



墜落阻止器具