

## 安全パトロール報告書

日 時	令和 7年 7月 28日 午前 10 時 30 分頃	
場 所	神戸市中央区	
作業内容	ガラス清掃 ロープ高所作業	
会員区分	会員	非会員

### 安全対策内容

① ライフラインの設置確認	(あり)	なし
② メインロープの強度等の認識確認	(あり)	なし
③ 調査及び記録表の確認	(あり)	なし
④ 作業計画書の確認	(あり)	なし
⑤ 作業指揮者の確認	(あり)	なし
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	(あり)	なし
⑦ 保護帽の確認	(あり)	なし
⑧ 作業開始前点検の確認	(あり)	なし
⑨ 特別教育の受講確認	(あり)	なし
⑩ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑪ 立入禁止区域の確認	(あり)	なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	(あり)	なし
⑬ ロープ養生の確認	(あり)	なし
⑭ 下降器の種類	スカイジニーラック式	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ11mm	

### 指導・内容

会員企業様の現場であり、安全対策の取れた現場であった。

安全対策内容もしっかりとしていました。


熱中症対策の義務化を伝え、こまめな休憩を行ってもらうよう注意喚起した。



作業風景



それぞれの用具の説明をおこなった。



安全誘導員配置