

## 安全パトロール報告書

日 時	令和 7 年 7 月 11 日 午前 10 時 20 分頃		
場 所	大阪市西区江戸堀 明治安田生命肥後橋ビル		
作業内容	(ゴンドラ) 脚立 乗り出し		
会員区分	会員	非会員	

### 安全対策内容

① 保護帽の着用	(あり)	なし
② 墜落制止用器具の使用確認	あり	未確認 なし
③ 墜落阻止器具の使用確認	あり	未確認 なし
④ 用具落下防止の確認	(あり)	なし
⑤ 立入禁止区域(策)の確認	あり	敷地内 なし
⑥ 歩行者誘導員	あり	未確認 なし
⑦ 親綱の使用確認	あり	常設必要なし なし
⑧ 作業計画書、指示書の有無	あり	未確認 なし


### 指導・内容

作業場所が離れており、直接作業員と話が出来なかった。

元請け清掃担当者とお会い出来たので、安全作業と熱中症対策の件を伝え、現場を離れた。



ゴンドラ作業中



ゴンドラ作業中